

## Závady zjištěné při revizi plynu v roce 2025

### Vchod 382/1

Únik plynu v bytě č. 3, 4, 5, 11, 12, 13. (viz. přiložená fotodokumentace v revizní zprávě). Vyměnit přívodní hadice k PS (VD) v bytech č. 3, 4, 5, 12, 13, 14. **T: do 31.7.2025**

Vyměnit přívodní hadice k PS (VD) v bytech č. 3, 4, 5, 12, 13, 14. **T: do 30.9.2025**

Osadit koleno 90° za uzávěrem KK DN 15 (K800 DN 15) na přívodu pro PS (VD) v bytech č. 3, 7, 11, 14, současně namontovaná přívodní hadice je v rozporu s montážním návodem výrobce. **T: do 30.9.2025**

Doporučuji předělat pevné připojení PS na flexibilní, pomocí typové hadice v bytě č. 4, 8, při této vyměnit D. uzávěry K800 DN 15 za uzávěry KK DN 15. **T: do 30.9.2025**

### Vchod 383/3

Únik plynu v bytě č. 1, 6. (viz. přiložená fotodokumentace v revizní zprávě). **T: do 31.7.2025**

Vyměnit přívodní hadice k PS (VD) v bytech č. 3, 10. **T: do 30.9.2025**

Osadit koleno 90° za uzávěrem KK DN 15 (K800 DN 15) na přívodu pro PS (VD) v bytě č. 11, současně namontovaná přívodní hadice je v rozporu s montážním návodem výrobce. **T: do 30.9.2025**

### Vchod 384/5

Únik plynu v bytě č. 5, 11, 13. (viz. přiložená fotodokumentace v revizní zprávě).

Byt č. 13 – únik u uzávěru KK DN 15 na přívodu do VD **T: do 31.7.2025**

Osadit koleno 90° za uzávěrem KK DN 15 (K800 DN 15) na přívodu pro PS (VD) v bytě č. 1, 2, 5, 11, současně namontovaná přívodní hadice je v rozporu s montážním návodem výrobce. **T: do 30.9.2025**

Doporučuji vyměnit uzávěry K800 DN 15 za uzávěry KK DN 15 v bytech č. 1, 2, **T: do 30.9.2025**

Nepřístupný uzávěr v bytech č. 8, 12, zajistit bezpečný přístup k uzávěru. **T: do 30.9.2025**

Další informace na [www.bdlipecka.cz](http://www.bdlipecka.cz)